

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
369140 Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Зеленчукскому району
(http://www.svkchr.ru/gpn), т. 5-40-87.
Единый телефон доверия управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по
Карачаево-Черкесской Республике (87822) 6-01-00.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Акт №1
обследования

«14» апреля 2023г.

с. Даусуз
(город, село, поселок)

Гос. инспектор ОНД и ПР по Зеленчукскому району капитан вн. сл. А.Р. Казанлиев
(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)

в период с 10 ч.00 по 10 ч. 30 мин. «14» апреля 2023г.
проведено обследование документов, объекта заявителя на территории, в зданиях и сооружениях ба-
зы отдыха «Сосенка» РГБУ «Республиканский социально-реабилитационный центр «Надежда» для
несовершеннолетних».

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу: КЧР Зеленчукский район с. Даусуз, ул. Хатуева №2.
при обследовании совместно зам. директора по АХЧ Шутовым Е.А.

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя; фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работни-
ков, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности территорий:
базы отдыха «Сосенка» РГБУ «Республиканский социально-реабилитационный центр «Надежда» для
несовершеннолетних». с. Даусуз, ул. Хатуева №2.

Здания одноэтажные, стены кирпич-дерево, потолочные перекрытия деревянные, кровля в домиках
шифер по деревянной обрешетке, и в 16 домиках металлическая по деревянной обрешетке, отопле-
ние отсутствует.

(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта),

Освещение электрическое.

количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования
(отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов
пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных
отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

2) В ходе обследования нарушений не выявлено.

С Актом обследования ознакомлена:

Директор Эдиев М.А.-А.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«14» апреля 2023г.


(подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получила:

Директор Эдиев М.А.-А.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина)

«14» апреля 2023г.


(подпись)

Вывод по результатам обследования:

Базы отдыха «Сосенка» РГБУ «Республиканский социально-реабилитационный центр «Надежда» для несовершеннолетних» соответствует требованиям пожарной безопасности.

Обследование проводил:

Гос. инспектор ОНД и ПР по

Зеленчукскому району

капитан вн. сл. А.Р. Казанлиев

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«14» апреля 2023г.



М.Л.П.*

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору